

MODULO SALDATURA PUNTIFORME DIGITALE (OPZIONALE)

Il modulo saldatura puntiforme digitale permette di sigillare i vostri BOX con un solo elegante punto saldante tipico nelle scatole di cosmesi. Idoneo specialmente per le scatole con 2 lati quadrangolari, permette di applicare ai 2 lembi triangolari di cellophan laterali, un punto di saldatura per bloccarne i vertici. Non passerete così tutto il lato della scatola sul pannello saldante frontale di SpeedBOX, evitando possibili imperfezioni causate dal termorestringimento del cellophan dall'eccessiva aderenza (effetto scatola da te)

Il modulo va fissato con 2 viti (in dotazione) sul lato sinistro di SpeedBOX. Un termostato digitale riscaldereà la punta saldante alla temperatura preimpostata di 140° utile per sigillare fino a 3 strati di BOPP 30 micron, potrete regolare a piacimento la temperatura per adattarla alla perfezione ad ogni esigenza, le modalità operative sono le stesse del termoregolatore di SpeedBOX riportate nel manuale.

Saltuariamente lubrificare il punto saldante con dell'olio a base siliconica (in dotazione) reperibile in ferramenta



ESEMPIO OPERATIVO



**ESEMPIO SALDATURA DI PUNTIFORME
2 PUNTI**



SUGGERIMENTI OPERATIVI

Al Link sotto riportato del ns. canale YouTube troverete dei video operativi:

www.youtube.com/europalinknet

Come visibile, consigliamo prima di termofissare sul pannello saldante di SpeedBOX, la piega del cellophan lungo gli angoli a lembi aperti della scatola.

Anche appoggiando tutto il lato con lembi aperti (il risultato varia in base alla superficie della Vs. scatola), questo aiuterà l'operatore a "fissare" e creare 2 perfetti triangoli di cellophan, raggiungendo così maggior precisione linearità e facilità nella chiusura-saldatura puntiforme successiva nei suoi vertici. Questo modo di operare è ideale per scatole medio-grandi (con 2 lati oltre i 5x5cm), ovvero in scatole con 2 lati quadrangolari tipiche dei profumi. Darete così alla vostra scatola maggior eleganza. Per scatole rettangolari dove si formeranno 2 trapezi potrete fissare con 2 punti saldanti o facendo scivolare la saldatura per qualche centimetro.

Sealing Point è 100%



**ESEMPIO SALDATURA DI PUNTIFORME
1 PUNTO**

